JELMAGYARÁZAT

- Meglévő burkolatszél
- Meglévő kiemelt szegély
- Meglévő térkő burkolat
- Meglévő árok
- Meglévő rézsűvonal
- Meglévő közúti vezetőkorlát
- Meglévő kerítés
- Meglévő csőáteresz
- Meglévő kapubejáró
- Meglévő lakóépület
- Meglévő kilométer tábla (17 km)
- Meglévő sövény
- Meglévő fa
- Meglévő kerek aknafedlap (A-1)
- Meglévő szögletes aknafedlap (A-2)
- Meglévő földalatti tűzcsap
- Meglévő földfeletti tűzcsap
- Meglévő vízelzáró szerelvény
- Meglévő víznyelőakna (V-1)
- Meglévő gázelzáró szerelvény (G-1)
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Terelővonal"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Záróvonal"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Irányjelző nyíl"
- Meglévő, megmaradó sárga színű "Utat keresztező kerékpárút"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "STOP" burkolati jel
- Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Terelővonal"
- Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Záróvonal"
- Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Irányjelző nyíl"
- Tervezett távlati csomópont átépítés beavatkozási területe (egyéb beruházás keretében)
- Meglévő általános járműjelző (Ø 200)
- Meglévő általános járműjelző (Ø 300)
- Meglévő gyalogosjelző
- Meglévő forgalomtechnikai akna
- Meglévő vasbeton oszlop
- Meglévő közvilágítási oszlop
- Meglévő elektromos kábelszekrény
- Meglévő fém tartóoszlop
- Meglévő távközlési akna
- Meglévő távközlési kábeljelző kő
- Meglévő távközlési kábelszekrény
- Meglévő telefonoszlop
- Meglévő utcai szemetes
- Meglévő jogi határvonal
- Meglévő fekvéshatár
- Meglévő helyrajzi szám (8908/7)
- Meglévő utcanév (Liliom utca)
- Meglévő jelzőtábla
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Helyzetjelző vonal"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Gyalogos-átkelőhely"
- Meglévő, megmaradó sárga színű "Megállóhely" burkolati jel
- Meglévő hossz-, vagy kereszt-irányú repedés
- Meglévő nyomvályús burkolat
- Meglévő, rossz állapotú burkolat
- Meglévő lokális burkolatfelületi hiba
- Meglévő kiemelt szegély tisztítása

MEGJEGYZÉS:

- A terv a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulása, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által előírt fedvénytervi módosítások, valamint az eredeti és fedvénytervi tervanyagokhoz készített "Közúti biztonsági audit jelentés" alapján készült.
- A meglévő víznyelők, aknák és gázelzárók állapotának felmérését és a javasolt beavatkozást a "Víznyelők, aknák és gázelzárók állapotvizsgálata" címe munkarész tartalmazza.

TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT.

Iroda: 1033 Bp., Polgár u. 12. Postacím: 1300 Pf.: 4
Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063
e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
web: www.tandemkft.hu

ISO 9001:2001
503/0919(1)-850(1)

Megbízó: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.)	Dátum: 2017. június hó
Megbízás tárgya: Szentendre, 11. sz. főút belterületi szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának részletes vizsgálata, a biztonsági audit jegyzőkönyvében foglalt módosítások FORGALOMTECHNIKAI TERVE	Munkaszám: 903/2017.
	Rajzszám: E-13.
Részművelet, rajz megnevezés: ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK HELYSZÍNRAJZA XIII. (11. sz. főút 23+300 - 23+756 km szelvényei között)	Méretarány: M=1:500

Felelős tervező:	Tervező:	Tervező:	Belső ellenőr:	Kiadva:
Pej Kálmán KÉ-K/01-5207	Ozsváth György KÉ-K/13-11403	Hegyi Dániel okl. építőmérnök	Pej Kálmán KÉ-K/01-5207	2017. június

Ez a terv a TANDEM Mérnökiroda Kft. szellemi terméke.