3. Vasúti villasor és környéke, Rózsakert 2025 -- szakmailag megvalósíthatónak ítélt javaslatok		
A fejlesztési javaslat neve	**A fejlesztési javaslat pontos helye**	**A javaslat leírása, indoklása**
Virágos körforgalom	Kálvária út végén, a Dália utcánál található körfogalom	Kálvária út végén, a Dália utcánál található körfogalom virágosítása, szegély felújítása
Vasúti villasor sebesség ellenőrzés	Vasúti Villasor	Sebesség korlátozás ellenőrzése, betartatása
Vitéz utca járda javítás	Vitéz utca	A járda teljesen tönkrement mindkét oldalon, legalább egy oldalon a felújítás szükséges
Biztonságos átkelés.	Acél utca Vasúti villasor Szabadkai utca kereszteződés.	Acél utca Vasúti villasor Szabadkai utca gyalogos átkelő kiépítése.
Zöldítés a Petzeltnél	A Petzelt iskola 11-es felé eső részénél a Római Sánc köz két oldalán	A lakótelep felé menő Római Sánc út csatlakozásánál elkészült évelő kertek mintájára a Római sánc köz 11-es felé eső részén mindkét oldalon lehetne ugyanilyen kerteket létrehozni szárazságtűrő évelő növényekkel
Öt lépcsőfok	Római sánc u. Aradi u. kereszteződése	Római sánc u. Aradi u. kereszteződésében 4-5 lépcsőfok vezet fel jobbra a buszmegállóhoz, balra lámpás kereszteződés gyalogátkelőhellyel. A jelenlegi lépcső balesetveszélyes: eltérő magasságú és szélességű fokok mellett a korlát is hiányzik. Nem csak az idős, nehezen mozgó embereknek, hanem a fiatalokna számára sem biztonságos, különösen hó és ónoseső esetén, amikor senki nem takarítja. A lépcső előtti terület figyelemfelhívó sárga csíkozása a
Járda felújítás	Mathiász utca járdája Pipacs és Harkály utca között	Sajnos a burkolat töredezett, biztonságos közlekedésre már nem alkalmas. A járókelők kénytelenek az autó úton közlekedni.
Hiányzó járda!	A Vasúti villasoron a Szabadkai út és a Kőzúzó utca közötti szakasz	A SPAR beruházás jóvoltából megépült a Vasúti villasor lakóparki oldalán egy új járda a Szabadkai útig, de sajnos egy rövid szakasz hiányzik ahhoz, hogy a Kőzúzó utcai sportpályára járó gyerekek biztonságosan tudjanak gyalogosan közlekedni, ezért szükséges megépíteni minél előbb a hiányzó szakaszt.
Debreceni utca szilárd burkolattal történő ellátása	Debreceni utca	A Debreceni utca murvás, zúzott köves burkolata rendszeresen kikátyúsodik, nyáron rengeteg por keletkezik az autók nyomán, nincs járda egyik oldalon se
Út aszfaltozás	Debreceni utca, Nagyváradi utca, Nagybányai utca	Az itt lakók nyáron nagyon sok pirt szívnak! Kis utcák ellenére a forgalom hatalmas!
Nagybányai utca szilárd burkolatának kialakítása, járda építése	Nagybányai utca	Az utca lejtős, ezért a jelenlegi burkolatot lemossa az eső, sokszor annyira kátyús, hogy nem lehet közlekedni rajta, nyáron az autók nagy port kavarnak, nincs járda és vízelvezetés
Nagyváradi utca aszfaltozása	Nagyvaradi utca alsó része	Nagyváradi utca aszfaltozása